

CREATIVE CONSULTANTS
INNOVATIVE STRUCTURAL DESIGN CONSULTANTS
2402, TOP FLOOR, SECTOR -67 SHRI GURU HAR RAI
SAHIB COMPLEX, MOHALI (NEAR CHANDIGARH)

Ref. No.3526.....

Dated...04-04-2024.....

TO WHOM IT MAY CONCERN

It is to certify that the building structure of
"MAXIM MERRY SCHOOL" at Jhungian Road, Dashmesh
Nagar, Kharar, Punjab (140301) has been physically
inspected by me. I have inspected the building for
structural safety and found that the building design is safe
and stable.

Note: this certificate is valid only for one year from date of
issue

Sushil
SUSHIL KUMAR AM 68496
B.E. (Civil), M.E. (Structures)
Sri Guru Har Rai Sahib Complex
2402, Top Floor, Sector-67, Mohali
Mobile: 9316105088, 9876574549

**ਦਫਤਰ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸਾਰੀ ਉਪ ਮੰਡਲ ਨੰ: 2 ਲੋ:ਨਿ:ਵਿ ਡ ਤੇ ਮ,
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ।**

ਵੱਲੋਂ

Principal,
Maxim Merry School,
Opp. Aman City Flats, Sector 125,
Dashmesh Nagar, Kharar.


ਸਮੇਂ ਨੰ: 220 ਮਿਤੀ: 19/04/2024

ਵਿਸ਼ਾ: ਸਕੂਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 2024-25

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ Maxim Merry School ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਨੀਬ ਥਾਂਸਲ, ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਨਿਮਨਹਸਤਾਖਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਕਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਲ 2024-25 ਸਮਾਂ 17-04-2025 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ:-

- 1) ਸਕੂਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਟਰਕਚਰਲ ਸਟੇਬਿਲਟੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਥਾਰਟੀ ਖੁਦ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
- 2) ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ਨ/ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਅਫੀਸ਼ਨ/ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਲੀ ਸੇਫ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- 3) ਜੇਕਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹੜ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ/ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਟਲਮੇਂਟ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਗਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗੀ।
- 4) ਜੇਕਰ ਵਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਨਿਊ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਾਂਬੀ/ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ


ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਉਸਾਰੀ ਉਪ ਮੰਡਲ ਨੰ: 2 ਲੋ:ਨਿ:ਵਿ ਡ ਤੇ ਮ,
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ

(ਪੀ ਡਬਲਯੂ ਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ।)

- ੳ) ਸੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਿਰੀ 19/04/2024 ਨੂੰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਰਖਿਆ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖ ਅੱਖੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਥਾਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
- ਅ) ਜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਾਗਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ ਜਾਂ ਛੱਤ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡਰੋਡ ਹੀ ਹੋਣ ਲਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਾਗ ਹੋਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
- ੲ) ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਮਾਂ 17/04/2025 ਤੋਂ
- ੳ) ਇਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਵਾਇਰ ਸੇਵਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਹਾਇਕ ਮੈਂਬਰ ਅਫਸਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. 1503-88445 ਨਿਰੀ 18/04/2024 ਤਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਗ ਪ੍ਰਥਾਗਿਤ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗ ਪ੍ਰਥਾਗਿ ਯੋਗਰ ਤਸਲੀਖਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਗ ਪ੍ਰਥਾਗਿਤ ਸਬੰਧੀ ਟਰੇਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

(ਵਰਕੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ) 17/04/2025 ਤੋਂ

AS
AS

[Signature]
 Sub Divisional Engineer
 Constr. Sub Divn. No. 2 PWD
 SAS Nagar